



CÓDIGO: **10404** CLAVE: **MUT-202**

**Multímetro para mantenimiento industrial con gancho**


- Corriente (CA) 60 A - 1,000 A
- Mayor precisión en mediciones de CA (True RMS)
- Rango automático
- Sistema de auto apagado (APO)
- Prueba de continuidad audible y diodo
- Función de retención de datos (HOLD)



Retención de datos



Prueba de continuidad audible



Prueba de diodos



Mayor precisión en mediciones de CA



Rango automático



Sistema de auto apagado

**Certificaciones y garantías**

- Cumple con la NOM-001-SCFI



**Especificaciones**

<b>Tensión CC / CA</b>	600 mV -1,000 V / 600 mV- 750 V
<b>Corriente CA</b>	60 A - 1,000 A
<b>Resistencia</b>	600 Ohm - 60 M Ohm
<b>Temperatura (°C)</b>	-40° C a 1,370° C
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	2
<b>Master</b>	8

## Incluye


2 Puntas de prueba

1 Sonda termopar

Batería de 9 V

Estuche

## Imágenes complementarias



**Incluye  
estuche**

